




ООО «Курскмебель»
 г. Курск, 2-й Литовский пер. 12 к. 1, 305023
 : +7-904-525-98-11
 : +7-991-331-15-07

Инструкция по сборке стола-тумбы №1

Фурнитура и метизы

№	Наименование	Кол-во
1	Винт-конфирмат	12
2	Заглушка	12
3	Ключ шестигранный	1
4	Наконечник	14
5	Шуруп 3,5x16	64
6	Шуруп 3x13	8
8	Гвозди 1,6x25	20
9	Петля ПН 5x40	14
10	Петля 4-х шарнирная	2
11	Ручка грибок	1
12	Экспетриковая стяжка	6



1700x850x760




Рис.1

Комплектовочная ведомость

№детал и	Наименование детали	Размер	Кол-во
1	Крышка	850x700	2 шт.
2	Крышка малая	850x300	1 шт.
3	Опора	740x300	2 шт.
4	Дверь	698x269	1 шт.
5	Опора малая	740x78	2 шт.
6	Царга	490x190	1 шт.
7	Полка конструктивная	268x238	2 шт.
8	Опора крышки	740x78	4 шт.
9	Планка продольная	430x190	4 шт.

Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Порядок сборки стола-тумбы

Разобрать детали и фурнитуру согласно комплектующим ведомостям.

Для сборки необходимо иметь: крестообразную отвертку, молоток, рулетку.




Рис.2

Для установки эксцентриковых стяжек необходимо в глухие отверстия $\varnothing 5\text{мм}$ крышки малой вкрутить штоки, соответственно вторую часть эксцентриковой стяжки необходимо установить в глухие отверстия $\varnothing 15 \times 13$ опоры и опоры малой (поз. 4-5), таким образом, чтобы стрелка на плоской поверхности эксцентрика была снаружи и указывала в сторону отверстия в торце детали См. рис.3.3 (Эксцентриковая стяжка состоит из 2-х частей: эксцентрик и шток.) Эксцентрик, установленный в опорах (поз.4-5), поворачивается на угол 90° при помощи крестообразной отвертки.

2. Для удобства сборки можете перевернуть полученную конструкцию как показано на рис.3. Опора крышки (поз.8) и планка продольная (поз.9 (планка продольная малая поз.10)) поставляются в собранном виде. Крепление планки продольной поз.9 (планки продольной малой поз. 10) и опоры поз.3 осуществляется петлями ПН 5x40. Петли крепятся шурупами 3,5x16. С помощью петли ПН 5x40 закрепите между собой крышку (поз.1) и крышку малую (поз.2) как показано на рис.3. Монтаж петель крепления крышек показан на рис.4




Рис.3

3. Четыре наконечника под опорные стойки (поз.8) крепятся шурупами 3x13. Остальные наконечники прибить гвоздями 1,6x25. См. рис.3.




Рис.4

4. Дверь бара поз 4. крепится к опоре малой поз.5 с помощью 4-х шарнирных петель. Монтаж 4-х шарнирных петель показан на рис.5. При перекосе двери положение по отношению к корпусу можно отрегулировать установочным винтом и регулировочным см.рис.5. В случаях когда нарушен зазор между дверью и боковой стенкой изделия (двери слишком удалены, приближены и плохо открываются, или нижняя (верхняя) часть двери приближена (удалена) производится боковая регулировка корпусом петли. Для этого необходимо ослабить установочный винт, переместить корпус петли по планке, изменяя размер зазора, после чего затянуть установочный винт до отказа. Для того чтобы сместить дверь левее (правее), осуществляется регулировка регулировочным винтом.





Рис.5

Вид сверху

Соблюдать вертикальность и параллельность



Правила хранения, эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- Мебель необходимо беречь от механических повреждений; от попадания на ее поверхность воды и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть облитое место мягкой тканью.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть винты, шурупы, болты и т.п.
- Пыль с поверхностей удаляется мягкой сухой тканью. Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений, пятен от рук применяются спиртовой раствор или специальные составы для чистки мебели типа "Полироль". Можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью. Не допускается применение соды, чистящих средств и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
- Не рекомендуется устанавливать мебель на расстоянии менее 50 см от нагревательных приборов.
- Не следует ставить на мебель (столы) горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. ВНИМАНИЕ! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате неправильной сборки, а также в случае нарушения правил хранения и эксплуатации.

Уважаемые покупатели! Пожалуйста, сохраняйте упаковочный материал до полной сборки изделия. При его отсутствии, претензии по возврату или обмену товара – не принимаются! В случае обнаружения бракованных деталей, не собирайте изделие. Детали с дефектами, подвергшиеся сборке, возврату и обмену не подлежат.

Гарантии изготовителя. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Спасибо за покупку !